

9

# **ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

**Комунальний заклад «Сумський обласний інститут  
післядипломної освіти» м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5**



**Дата розроблення паспорта 28 квітня 2020 р.**

## Інформація щодо оновлення паспорта

Дата внесення результатів обстеження	Посада та П.І.Б. особи, що вносила інформацію	Підпис особи, що вносила інформацію

**Паспорт оновлюється кожні 5 років, а також при реконструкції, капітальному ремонті та інших видах втручання в несучу здатність конструкцій.**

### Інформація щодо виконавців з обстеження

Дата внесення результатів обстеження	Посада та П.І.Б. особи, що вносила інформацію	Підпис особи, що вносила інформацію
18.03÷28.04.2020р.	Начальник лабораторії, експерт Піталенко Володимир Володимирович	 ЕКСПЕРТ Владимир ВОЛОДИМІРОВИЧ ПІТАЛЕНКО Левченко Миколайович
18.03÷28.04.2020р.	Інженер Веретельнік Микола Анатолійович	
18.03÷28.04.2020р.	Інженер-геодезист Левченко Микола Миколайович	

### I. Відомості про власника об'єкта станом на 28 квітня 2020 р.

Дані юридичної особи: найменування; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – код за ЕДРПОУ)	Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної освіти» код за ЕДРПОУ 02139771
--	--

**ІІ. Відомості про виконавця робіт з обстеження, що виконані  
у період з 18 березня 2020 р. по 28 квітня 2020 р.**

**Дочірнє підприємство ПАТ СУМБУД «Головна випробувальна лабораторія в  
будівництві»**

П.І.Б.	Серія і номер кваліфікаційного сертифікату****	Ким та коли виданий	Перелік робіт (послуг), спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом
Піталенко Володимир Володимирович	Серія АЕ №000909	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України.14.11.2012р.	Технічне обстеження будівель і споруд

**ІІІ. Загальні відомості про об'єкт  
станом на 28 квітня 2020 р.**

1	Місцезнаходження об'єкта	м. Суми, вул. Римського-Корсакова,5
2	Призначення об'єкта: первинне (передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта) станом на час проведення обстеження	Навчальний корпус, літера Б
3	Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об'єкт	КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної освіти»
4	Код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000*****	1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів.
5	Клас наслідків (відповідальності)	СС2
6	Форма власності	Комунальна
7	Встановлений строк експлуатації (якщо встановлено проектною документацією)	100 років
8	Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу	Будівля не є пам'яткою архітектури
9	Дані про виконані на об'єкті роботи з будівництва після розроблення паспорта (вид робіт, декларація (акт) про готовність об'єкта до експлуатації)	-
10	Дані щодо проектування об'єкта (генеральний проектувальник, шифр проекту, рік)	«УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ»
11	Наявність проектної документації (стадія проектування, місце зберігання, повнота)	Проектна документація у замовника частково в наявності.

**IV. Технічна характеристика об'єкта**  
станом на 28 квітня 2020 р.

**1. Характеристика території**

№ з/п	Назва показника	Значення
1	Кліматичний район	I
2	Сніговий район	6
3	Вітровий район	V
4	Характеристика ґрунтової основи	Лесові суглинки

**2. Ускладнюючі умови території**

№ з/п	Назва показника	Значення
1	Сейсмічність, балів	6
2	Складні гідрогеологічні умови (підтоплення, супозія тощо)	-
3	Інші складні інженерно-геологічні умови (просадні ґрунти, зсуви небезпечний схил, підроблена територія)	Лесові суглинки
4	Наявність оточуючої забудови	Наявна
5	Інші ускладнюючі фактори	-

**3. Основні технічні показники об'єкта**

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Величина
1	Площа забудови	$m^2$	1525,5
2	Поверховість: надземна частина	поверх	1,2,4
	підземна частина		1,2,4
3	Будівельний об'єм: усього надземна частина	$m^3$	1
	підземна частина		8723,5
			8445,1
4	Площа: загальна приміщень основного призначення офісних (адміністративних) приміщень приміщень громадського харчування торговельних приміщень інших приміщень (назви)	$m^2$	278,4
			3008,1
			977,5
			676,7
			96,6
		16,4	
5	Зальяні приміщення: призначення, кількість місць площа	шт.	1002,6
			200
6	Ступінь вогнестійкості	$m^2$	238,3
7	Умовна висота		II
8	Підземний паркінг: кількість машино-місць площа	шт.	16,75
			Не передбачено
		0	
		$m^2$	0

#### 4. Характеристика основних будівельних конструкцій

№ з/п	Конструкція	Стислий опис
1	Конструктивна система	Будівля безкаркасна з несучими повздовжніми стінами.
2	Фундаменти	Стрічкові монолітні, бетонні збірні блоки.
3	Вертикальні несучі елементи	Цегляні стіни з силікатної цегли на цементно піщаному розчині.
4	Конструкції перекриття	Монолітні та збірні залізобетонні плити.
5	Конструкції покриття	На суміщених горищних дахах збірні залізобетонні плити.
6	Сходи	Збірні залізобетонні елементи.
7	Покрівля	Шатрова двоскатна з зовнішнім водовідведенням та пласка руберойдна з внутрішнім водовідведенням.
8	Перегородки	Цегляні з керамічної та силікатної цегли, з газоблоків та гіпсокартоні.
9	Підлоги	Цементна стяжка, керамічна плитка, лінолеум та паркет в місцях загального користування.
10	Вікна, двері	Вікна металопластикові з одинарного склопакета, двері металеві та дерев'яні.
11	Опорядження фасадів	Відсутнє.
12	Внутрішнє опорядження	Штукатурка, фарбування, гіпсокартон, шпалери.

#### 5. Характеристика внутрішніх інженерних систем

№ з/п	Інженерна система	Стислий опис
1	Постачання холодної води	Централізоване.
2	Постачання гарячої води	Не передбачено.
3	Водовідведення	Централізоване.
4	Опалення	Однотрубне, централізоване.
5	Електропостачання	Централізоване.
6	Газопостачання	Не передбачено.
7	Вентиляція	Витяжна у вертикальних каналах цегляних стін.

#### V. Результати обстеження об'єкта станом на 28 квітня 2020 р.

##### 1. Загальні дані про виконані обстеження

№ з/п	Назва інформації	Пояснення
1	Дати проведення обстежень	18.03-28.04.2020р.
2	Найменування та місцезнаходження організацій, які проводили обстеження	ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія в будівництві» 40000 Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлівська 86
3	Код за ЄДРПОУ організацій, які проводили обстеження	30267843
4	Звіти за результатами обстежень (місце зберігання)	Архів ДП ПАТ «Сумбуд» Головна випробувальна лабораторія в будівництві» 40000 Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлівська 86

## 2. Виявлені дефекти і пошкодження основних будівельних конструкцій

№ з/п	Конструктивні елементи	Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток)
1	Фундаменти	Дефекти і пошкодження, що впливають на несучу здатність та довговічність не виявлено.
2	Вертикальні несучі елементи	Тріщини в несучих стінах сходової клітини (фото 1,2,3 у вісях В-Дх1-2) та пілону (фото 4,5 у вісях 7х3). Розморожування цегляної стіни (фото 25 у вісях Дх7). Випадання цегли на ділянках підвіконня (фото 9). Руйнація захисного шару бетону монолітного поясу цоколю (фото 21 у вісях Дх1-5). Отвори у несучих стінах затикані ганчірками (фото 18 у вісях В-Гх1).
3	Конструкції перекриття	Консольний балкон монолітного перекриття над актовим залом руйнується (фото 12,24).
4	Конструкції покриття	Дефекти і пошкодження, що впливають на несучу здатність та довговічність не виявлено.
5	Сходи	Руйнація сходів ганку (фото 27 у вісях Дх2-3)
6	Покрівля	На пласкої покрівлі руйнується вертикальне примикання рубероїду .На окремих ділянках покрівлі відсутні захисні фартухи (фото 8,16). Піддашки руйнуються по причинам встановлення вентилятору і немає їх гідрозахисту (фото 17,20). Нижня зливна частина на водоприймальних стояках відсутня (фото 7).
7	Перегородки	Дефекти і пошкодження, що впливають на несучу здатність та довговічність не виявлено.
8	Підлоги	Дефекти і пошкодження, що впливають на несучу здатність та довговічність не виявлено.
9	Вікна, двері	Металопластикові однокамерні, дерев'яні фізично зношені, металеві відливі не загнуті до відкосу (фото 10,26). Вікна спорт-залу не мають захисної сітки з середині приміщення (фото 14).
10	Опорядження фасадів	На значної кількості ділянок відсутня ліпювальна плитка, замість неї накладено цем-піщаний розчин без вирівнювання, на карнизах руйнується підшивка пластику (фото 11,19,22). Металеві ставні на вікнах непофарбовані іржа тече по силікатним стінам фасаду (фото 13).

## 3. Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх інженерних систем

№ з/п	Інженерна система	Стислий опис дефектів і пошкоджень або посилання на таблицю (додаток)
1	Водопостачання холодне	Дефекти і пошкодження не виявлено
2	Водопостачання гаряче	Дефекти і пошкодження не виявлено
3	Водовідведення	Дефекти і пошкодження не виявлено
4	Опалення	Дефекти і пошкодження не виявлено
5	Електропостачання	Електрична проводка не має кріплення до огорожуючих конструкцій (фото 6).
6	Газопостачання	Не передбачено.
7	Вентиляція	Вентиляційні шахти розташовані на горищі замість вище покриття не менш 0,7м (фото 15).

**VI. Оцінка технічного стану об'єкта**  
станом на 28 квітня 2020 р.

**1. Аналіз відповідності будівельних конструкцій вимогам щодо забезпечення механічного опору і стійкості**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Фундаменти	Фундаменти будівлі відповідають вимогам забезпечення механічного опору та стійкості
2	Вертикальні несучі елементи	Вертикальні несучі елементи будівлі відповідають вимогам забезпечення механічного опору та стійкості
3	Перекриття	Перекриття будівлі відповідають вимогам забезпечення механічного опору та стійкості
4	Покриття	Покриття будівлі відповідають вимогам забезпечення механічного опору та стійкості
5	Сходи	Сходи будівлі відповідають вимогам забезпечення механічного опору та стійкості

**2. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимогам щодо забезпечення пожежної безпеки**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Вертикальні несучі елементи	Вертикальні несучі елементи відповідають вимогам щодо забезпечення пожежної безпеки.
2	Перекриття	Перекриття відповідає вимогам щодо забезпечення пожежної безпеки.
3	Покриття	Покриття відповідає вимогам щодо забезпечення пожежної безпеки.
4	Системи протипожежного захисту	Системи протипожежного захисту в наявності.

**3. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимогам щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту природного середовища**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Водопостачання холодне	Система холодного водопостачання відповідає вимогам забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту природного середовища
2	Водовідведення	Система водовідведення відповідає вимогам забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту природного середовища
3	Газопостачання	Не передбачено

**4. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимогам щодо забезпечення безпеки експлуатації**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Підлоги	Підлоги місць загального користування будівлі відповідають вимогам щодо забезпечення безпеки експлуатації.
2	Сходи	Сходи будівлі не відповідають вимогам щодо забезпечення безпеки експлуатації.
3	Водопостачання гаряче	Не передбачено.
4	Опалення	Інженерні системи опалення будівлі відповідають вимогам щодо забезпечення безпеки експлуатації.
5	Електропостачання	Інженерні системи електропостачання будівлі не відповідають вимогам щодо забезпечення безпеки експлуатації.
6	Газопостачання	Не передбачено.

**5. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимогам щодо забезпечення захисту від шуму**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Перекриття	Перекриття відповідає вимогам щодо забезпечення захисту від шуму
2	Зовнішні стіни	Зовнішні стіни не відповідає вимогам щодо забезпечення захисту від шуму
3	Перегородки	Перегородки відповідають вимогам щодо забезпечення захисту від шуму

**6. Аналіз відповідності будівельних конструкцій та інженерних систем вимогам щодо забезпечення економії енергії**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зовнішні стіни	Зовнішні стіни не відповідають вимогам щодо забезпечення економії енергії
2	Покриття	Покриття відповідає вимогам щодо забезпечення економії енергії
3	Опалення	Опалення відповідає вимогам щодо забезпечення економії енергії

**7. Аналіз забезпечення доступу до об'єкта особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення**

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Зона паркування автомобілів забезпечує доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
2	Прилегла територія	Прилегла територія забезпечує доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
3	Пандуси	Наявність пандусів забезпечує доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
4	Сходи	Сходи забезпечують доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
5	Входи/виходи, двері	Двері забезпечують доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
6	Коридори	Коридори забезпечують доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
7	Ліфти	Не передбачені.
8	Приміщення	Приміщення забезпечують доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
9	Туалети	Туалети не забезпечують доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення
10	Позначення	Позначення відсутні та не забезпечують доступ особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення

**8. Загальна оцінка технічного стану об'єкта**

Технічний стан будівлі	Основні вимоги Технічного регламенту							Доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	механічний опір і стійкість	пожежна безпека	безпека життя і здоров'я людини та захист природного середовища	безпека експлуатації	захист від шуму	економія енергії		
Справний								
Працездатний	+	+	+					+
Обмежено працездатний				+	+			
Аварійний							+	

**VII. Рекомендації щодо подальшої експлуатації об'єкта**  
станом на 28 квітня 2020 р.

**1. Рекомендації щодо умов експлуатації об'єкта**

№ з/п	Об'єкт або його частина	Подальші умови експлуатації
1	Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної освіти»	Для подальшої безпечної, надійної і довговічної експлуатації будівельних конструкцій будівлі необхідно усунути дефекти і пошкодження, які приведені в додатку Ремонт будівлі виконувати в термін, передбачений планом ремонтних робіт. Подальшу експлуатацію будівлі рекомендується вести відповідно до вимог «Положення про безпечну і надійну експлуатацію промислових будівель і споруд», Київ, 2004 р. і ВСН 58-88 (р) «Положення про організацію і проведення реконструкцій, ремонту і технічного обслуговування будівель, об'єктів комунального і соціально-культурного призначення», Москва 1990 р.

**2. Рекомендації відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій**

№ з/п	Вид конструкції або інженерної системи	Заходи з відновлення та підсилення	Термін виконан- ня
1	Сходова клітина у вісях В-Дх1-2	На тріщинах встановити гіпсові маяки та через 1,5 місяця у випадку їх цілісності заін'ектувати спец-розчинами. Як що маяки «спрацюють» сходову клітину стягнути металом по окремому проекту, а потім тріщини заін'ектувати,	II квартал 2020р.
2	Цегляний пілон у вісях 7х3	На тріщині встановити гіпсові маяки та через 1,5 місяця у випадку їх цілісності заін'ектувати спец-розчинами. Як що маяки «спрацюють» цегляний пілон пристигнути металом по окремому проекту до несучої стіни а потім тріщину заін'ектувати.	II-III квартал 2020р.
3	Розморожена ділянка цегляної стіни у вісях Дх7	Очистити зруйновану поверхню та заштукатурити цем-пісчаним розчином не нижче М100. Встановити водоприймальні жолоба з покрівлі.	
4	Монолітний з/бетонний пояс щоколю у вісях Дх1-5 та консольний монолітний балкон. Піддашки.	Очистити зруйновану поверхню бетону та арматури, арматуру обробити «смывкою ржавчини» та пофарбувати, захисний шар бетону відновити цем-пісчаним розчином складу 1:3. Демонтувати з піддашку вентилятор та перенести його на окремий фундамент в ґрунті.	
5	Покрівля.	Відновити примикання до огорожуючих стін, виконати гідрозахист піддашків, встановити захисні фартухи, відремонтувати нижню частину водоприймальних стояків.	
6	Фасади, вікна, благоустрій.	Виконати утеплення споруди, однокамерні та дерев'яні вікна замінити на двокамерні, встановити захисну сітку на вікнах спортзалу. Відремонтувати ганок та вимощення.	2021р.

**Встановлений термін наступного обстеження**

**Квітень 2025р.**

**Додатки:**

1. Фотографії загальних видів.
2. Основні плани та розрізи.


**Керівник підприємства, установи чи організації, що здійснила обстеження**

Начальник лабораторії  
(посада)

  
(підпис)

  
Ніталенко В.В.  
(прізвище та ініціали)

**Виконавці:**

  
(підпис)


Веретельник М.А.

  
(підпис)

Левченко М.М.  
(прізвище та ініціали)

**Власник (управител) об'єкта або уповноважена ним особа**

  
Директор  
(посада за наявності)\*  
Сумський обласний ветеринарний комітет  
Укроборонресурси

  
(підпис)

Нікітін Ю.О.  
(прізвище та ініціали)

При оновленні паспорта наведені форми заповнюються заново та підписуються до відповідних форм, заповнених при розробленні (попередніх оновленнях) паспорта.